



**„In-line“-Rückschlagventil – 1/2" und 3/4" NPT**

Bei Edelstahlableitern der Serie 1800 und 2000 kann kein innenliegendes Rückschlagventil eingebaut werden. Armstrongs "In-line"-Rückschlagventil ICV löst dieses Problem.